

2 de marzo de 2017

CARTA DE ACLARACIÓN N°7

Estimados participantes de la licitación pública **SERVICIO DE MODERNIZACIÓN DE PLC ALSPA 8035 Y REEMPLAZO DE INTERFAZ HOMBRE MÁQUINA (IHM) DE LAS LÍNEAS 2, 4, 4A y 5 DE METRO.**

Junto con saludar, y en el marco de la presente licitación, solicitamos considerar el siguiente punto para la formulación de la propuesta técnica.

1. “El Proveedor también debe considerar como parte de su oferta, el reemplazo de los dos conmutadores utilizados por el sistema, manteniendo las funcionalidades en su 100% (los cuales se pueden apreciar en la Figura N°3 de las EETT). Ello debe estar incluido en el formulario económico en el ítem PLC”.

Cabe señalar que el conmutador ubicado en los Puestos de Maniobra (PML) permite bascular de forma manual las IHM y los PLC Normal – Socorro. El conmutador también permite realizar la comunicación de forma cruzada. El segundo conmutador permite bascular de forma automática entre los dos PLC que envían la información a PCC.”

Saluda atte.